

Collamat® 6600'de Çekme Ünitesinin Çalışmaması

Problem:

Motorun sesi işitilmesine rağmen çekme ünitesi dönmüyor. Motor elle döndürüldüğünde çekme ünitesi dönmeye başlıyor. Bazen çekme ünitesi ters yönde dönüyor. Başlama kuvveti çok zayıf. Sürücü kartının değişmesi problemi çözmiyor.

Çözüm:

Geri sarıcı kavraması içindeki keçe diskler aşınmıştır. Bu durumda geri sarıcı şaftı sürücünün dişli çarklarına yapışır. Keçe disklerin değiştirilmesi ile problem çözülür.

